

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.6. Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Tinjauan Umum.....	5
2.1.1 Definisi pemeliharaan jalan	5
2.1.2 Klasifikasi Program Pemeliharaan.....	7
2.1.3 Sistem jaringan jalan.....	8
2.1.4 Pemeliharaan Kerusakan Jalan	13
2.1.5 Kinerja	32
2.2. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Bagan alur penelitian (<i>flow cart</i>)	54
3.2. Populasi dan Sampel.....	41
3.2.1. Populasi Penelitian	41

3.2.2. Sampel Penelitian.....	41
3.3. Kriteria Responden.....	43
3.4. Jenis dan Sumber Data	45
3.4.1. Data Primer	45
3.4.2. Data Sekunder	45
3.5. Penentuan Variabel Dan Cara Pengukuran	45
3.6. Uji Validitas dan Reabilitas.....	48
3.7. Metode data Analisis	48
3.7.1. Stastik Deskriptif.....	49
3.7.2. Stastitik Induktif.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Hasil Penelitian.....	56
4.1.1. Lokasi Penelitian.....	56
4.1.2 Karakteristik Responden.....	56
4.1.3 Uji Validitas dan reliabilitas	60
4.1.4. Analisis Regresi Linier Berganda	64
4.1.5. Pengujian Hipotesis	68
4.2. Pembahasan	74
4.2.1. Pengaruh Faktor Peralatan Terhadap Kinerja Pemeliharaan Ruas Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara.....	74
4.2.2. Pengaruh Faktor Sumber Daya Tenaga Kerja Terhadap Kiner Pemeliharaan Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara	75
4.2.3. Pengaruh Faktor Mobilitas Tenaga Kerja Terhadap Kiner Pemeliharaan Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara	75
4.2.4. Pengaruh Faktor Gaya Manajemen Terhadap Kinerja Pemeliharaan Ruas Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara.....	76
4.2.5. Pengaruh Faktor Alam Terhadap Kiner Pemeliharaan Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara	77
4.2.6. Pengaruh Faktor Sumber Daya Pendukung Terhadap Kiner Pemeliharaan Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara	77

4.2.7. Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemeliharaan Ruas Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1.	Sampel Penelitian	43
Tabel 4.1	Jabatan Responden.....	57
Tabel 4.2	Pendidikan Responden.....	58
Tabel 4.3	Pengalaman Responden	59
Tabel 4.4	Keterlibatan Responden	60
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel.....	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas.....	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Linier Berganda Studi Keberhasilan Kinerja Pemeliharaan Ruas Jalan Margoyoso Kabupaten Jepara.....	65
Tabel 4.8	Hasil Uji F.....	68
Tabel 4.9	Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)	70
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Retak Halus	14
Gambar 2.2. Retak Kulit Buaya	15
Gambar 2.3. Retak Pinggir	16
Gambar 2.4. Retak Sambungan Jalan	17
Gambar 2.5. Retak Sambungan Pelebaran Jalan.....	18
Gambar 2.6. Retak Refleksi	19
Gambar 2.7. Alur.....	20
Gambar 2.8. Keriting.....	21
Gambar 2.9. Sungkur	22
Gambar 2.10. Amblas	22
Gambar 2.11. Lubang.....	24
Gambar 2.12. Pelepasan Butir.....	25
Gambar 2.13. Pengelupasan Lapisan Permukaan	25
Gambar 2.14. Pengausan.....	26
Gambar 2.15. Penggemukan	26
Gambar 2.16. Pengendalian Kerja	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....	88
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	98
Lampiran 3. Hasil Output SPSS.....	102
Lampiran 4. Tabel Uji t.....	116
Lampiran 5. Tabel Uji r.....	120
Lampiran 6. Tabel Uji f.....	124
Lampiran 7. Lembar Asistensi	128
Lampiran 8. Dokumentasi.....	131
Lampiran 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011.....	138