

# LAMPIRAN

Berikut ini merupakan bukti brainstorming antara peneliti dengan engineer. Gambar dibawah ini diambil Ketika melakukan penelitian yang berlokasi pada PT. TJB Power Services Unit 1&2. Kondisi gambar dibawah ini yaitu engineer sedang menunjukkan komponen dan menjelaskan kondisi mesin pada saat penelitian pada plant operasi kepada peneliti.



**Gambar 1**

Engineer sedang menunjukkan dan menjelaskan kondisi gigi sprocket yang makin tumpul dan kemudian memberikan pengetahuan dan muncul tukar pemikiran dari peneliti dan engineer.



**Gambar 2**

Kondisi diatas merupakan engineer memberikan penjelasan dan menunjukkan letak kebocoran pada casing. Dan kemudian memberikan pengetahuan dan tukar pemikiran dengan peneliti.