

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	II
MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
DAFTAR RUMUS	XVII
DAFTAR NOTASI	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XXI
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Keaslian Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Jalan Lingkar Utara Kabupaten Kudus	4
2.2 Perkerasan jalan	5
2.3 Status Jalan	8
2.4 Kelas jalan	10
2.5 Kerusakan Jalan	11

2.6	Jenis-Jenis Kerusakan Jalan	12
2.7	Survei kondisi jalan	14
2.8	Faktor Kerusakan Jalan	14
2.9	Desain Perkerasan di Atas Tanah Lunak	15
2.10	Jalan Lingkar Utara Kudus Mijen-Pegunungan-Klumpit	17
2.11	Perencanaan Anggaran Biaya	18
2.12	Jenis Pengumpulan Data Penelitian	19
	2.12.1 Pendekatan Kualitatif	19
	2.12.2 Pendekatan Kuantitatif	20
	2.12.3 Pendekatan Campuran	21
2.13	Pendekatan Metode Penelitian	22
2.14	Statistik deskriptif	22
2.15	Penelitian Terdahulu	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN		39
3.1	Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian	39
	3.1.1 Metode penelitian ..	39
	3.1.2 Rancangan Penelitian	40
3.2	Lokasi Penelitian	41
3.3	Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel	42
	3.3.1 Populasi	42
	3.3.2 Sampel	43
3.4	Daftar Pertanyaan Pra Kuesioner	45
3.5	Analisis data	46
	3.5.1 Statistik deskriptif	46
	3.5.2 Analisis Validitas dan Reabilitas Angket	47

3.5.3	Analisis regresi	48
3.5.4	Uji F dan Uji t	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Hasil Penelitian	51
4.1.1	Karakteristik Responden	51
4.1.2	Analisis Responden.....	54
4.1.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	55
4.1.4	Faktor Teknis	55
4.1.5	Faktor Geografis	58
4.1.6	Kondisi Tanah Dasar	61
4.1.7	Perencanaa, Pelaksanaan dan Pemeliharaa	63
4.1.8	Faktor Sosial	66
4.1.9	Faktor Manajemen	69
4.1.10	Faktor Kerusakan Jalan	71
4.2	Uji Validitas Penelitian	74
4.2.1	Faktor Teknis	75
4.2.2	Faktor Geografis	76
4.2.3	Kondisi Tanah Dasar	76
4.2.4	Perencanaa, Pelaksanaan dan Pemeliharaa	77
4.2.5	Faktor Sosial	77
4.2.6	Faktor Manajemen	78
4.2.7	Kerusakan ruas jalan Lingkar Utara Kudus	79
4.3	Uji Reliabilitas	79
4.4	Analisis regresi linier berganda	80
4.5	Uji parsial	82

4.6	Pembahasan	83
4.6.1	Variabel Teknis Terhadap Kerusakan Jalan	83
4.6.2	Kondisi Geografis Terhadap Kerusakan Jalan	84
4.6.3	Tanah Dasar Terhadap Kerusakan Jalan	85
4.6.4	Variabel Perencanaan, Pelaksanaan, pemeliharaan terhadap kerusakan jalan	86
4.6.5	Faktor Sosial terhadap Kerusakan Jalan	87
4.6.6	Faktor Manajemen terhadap Kerusakan Jalan	88
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN