



LAMPIRAN

BAB
V

MATERIAL KONTRUKSI

5.1 MATERIAL KONSTRUKSI

Evaluasi material bahan bangunan dimaksudkan untuk mengetahui potensi bahan bangunan yang ada, antara lain berupa bahan inti, aggregate, serta material random yang diperlukan pada saat pelaksanaan pembangunan Bendungan Randu Gunting..

Pada Pekerjaan Tambahan ini telah dilaksanakan pekerjaan tambahan berupa investigasi geoteknik antara lain : pekerjaan pemboran Inti sebanyak 13 lubang dengan total panjang 300 meter dan penggalian sumur uji sebanyak 10 titik diareal borrow areal, sampling material tanah, pasir, batu dan pengujian Laboratorium.

5.2 BORROW AREA MATERIAL TANAH

Bahan timbunan untuk inti bendungan lokasi pengambilan materialnya terdapat di daerah genangan, kearah Up stream dan lokasi As. Bendungan dapat dilihat pada **Gambar terlampir**.

Dan borrow area tersebut memiliki cadangan volume yang cukup berdasarkan penyebaran dan ketebalannya, dan volumenya dapat dipakai berkisar 960.000 m^3 , sementara kebutuhan material timbunan Inti sebesar: 476.372 m^3 , volume borrow area tersebut adalah sebagai berikut:

Estimate Volume Borrow Area Material tanah.

No	Lokasi	Luas Area (m ²)	Ketebalan (m)	Volume (m ³)	Efektiv	Produksi (m ³)
1	Borrow Areal	480.000	2	960.000	0,8	768.000
T O T A L						768.000
KEBUTUHAN MATERIAL TIMBUNAN TANAH						± 476.372

5.3 QUARRY BAHAN AGGREGAT

Quarry untuk bahan aggregate halus dan bahan aggregate kasar rencananya disarankan diambil dari Genangan dan daerah Pamotan yang berjarak kurang lebih 80 km dari lokasi rencana Bendungan Randu Gunting.

5.4 QUARRY BAHAN TIMBUNAN BATUAN (ROCK MATERIAL)

Bahan material batu untuk timbunan batu dan rip-rap juga disarankan mengambil atau mendatangkan dari Pamotan yang berjarak kurang lebih 80 Km dari lokasi rencana Bendungan Randu Gunting karena kwalitasnya cukup baik

5.5 PENGUJIAN MATERIAL

5.5.1 Material Inti Kedap Air

Material lempung dari lokasi borrow area 1, berdasarkan dari sumur uji (TP-1, TP-2, TP-3, TP-4 dan TP-5), memiliki butiran tanah yang bergradasi relative halus serta mempunyai index plastisitas antara : (20,32 % - 23,69 %), dengan demikian untuk kebutuhan material contact clay dapat diambilkan dari lokasi ini.

Hasil pengujian laboratorium borrow area seperti tersebut dalam Summary of soil Test dapat ditunjukkan sebagai berikut:



DATA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM BORROW AREA

SUMMARY OF SOIL TEST

LOCATION	Bendungan Randu Gunting	January., 2016			Tested by :		Lab.
SAMPLE NO.		TP - 1	TP - 2	TP - 3	TP - 4	TP - 5	TP - 6
BORROW PIT AND DEPTH (m)		0.20-2.00	0.20-2.00	0.20-2.00	0.20-2.00	0.20-2.00	0.20-2.00
OBSERVATION							
Natural water content	W (%)	31.42	36.52	34.24	37.71	35.23	32.56
Specific gravity of soil	Gs	2.663	2.658	2.665	2.657	2.664	2.661
Wet density	γ_t (g/cm³)	1.734	1.732	1.741	1.728	1.733	1.739
Water content	W (%)	35.40	39.80	38.40	40.10	38.80	36.50
Dry density	γ_d (g/cm³)	1.281	1.239	1.258	1.233	1.248	1.274
Saturated density	γ_{sat} (g/cm³)	1.800	1.773	1.786	1.769	1.780	1.795
Submerged density	γ_{sub} (g/cm³)	0.800	0.773	0.786	0.769	0.780	0.795
Void ratio	e	1.079	1.146	1.119	1.155	1.134	1.089
Degree of Saturation	S (%)	87.33	92.34	91.47	92.27	91.14	89.21
95% Max. γ_d wet side	Gravel part	(%)	2.0	1.1	2.3	2.2	2.4
	Sand part	(%)	29.1	24.4	26.7	16.1	21.0
	Silt part	(%)	36.9	39.7	39.9	42.5	43.5
	Clay part	(%)	32.0	34.8	31.1	39.2	33.0
	Passing # 200 Sieve	(%)	68.9	74.5	71.0	81.7	76.5
	Max. diameter	(mm)	25.4	19.1	25.4	25.4	38.1
	60 % diameter	(mm)	0.031	0.023	0.04	0.019	0.031
	30 % diameter	(mm)	0.004	0.0032	0.0045	0.0019	0.0033
	10 % diameter	(mm)	-	-	-	-	-
GRAIN SIZE	Uniformity Coefficient (Cu)		-	-	-	-	-
	Curvature Coefficient (Cc)		-	-	-	-	-
	Soil Type		Clay	Clay	Clay	Clay	Clayey Loam
	Liquid limit	LL (%)	50.89	57.22	55.65	58.94	56.56
	Plastic limit	PL (%)	30.57	34.87	32.73	35.25	33.17
	Plasticity index	PI	20.32	22.35	22.92	23.69	23.39
	Flow index		22.23	26.22	24.25	25.33	23.33
	Shrinkage limit	SL	-	-	-	-	-
	Unified Soil Classification	Coarse grained Soils	-	-	-	-	-
STRUCTURAL PROPERTIES TEST		Fine grained Soils	MH	MH	MH	MH	MH
	PERMEABILITY K	(cm/sec)	5.45E-07	9.71E-07	7.61E-07	1.01E-06	8.42E-07
	Unconfined	Compression strength (kg/cm²)	-	-	-	-	-
	Compression	Sensitivity	-	-	-	-	-
	Direct	Cohesion C (kg/cm²)	-	-	-	-	-
	Compression	Internal friction angle j	-	-	-	-	-
	Triaxial	UU	Cohesion C (kg/cm²)	-	-	-	-
			Internal friction angle j	-	-	-	-
			Total Cohesion C (kg/cm²)	0.226	0.257	0.287	0.325
SHEARING STRENGTH	Compression	CU	Internal friction angle j	17.812	15.368	15.483	14.896
			Decimel	17° 49'	15° 22'	15° 29'	14° 54'
			Degree	17° 49'	15° 22'	15° 29'	15° 57'
	Stress	Effective	Cohesion C' (kg/cm²)	0.208	0.256	0.254	0.294
			Internal friction angle j	20.124	17.565	18.531	16.856
			Decimal	20° 08'	17° 34'	18° 32'	16° 51'
	Stress		Degree	20° 08'	17° 34'	18° 32'	18° 18'
							19° 58'
CONSOLIDATION	Initial void ratio e_o		1.080	1.132	1.125	1.166	1.128
	Preconsolidation load P_o	(kg/cm²)	1.82	1.87	1.73	1.43	1.58
	Compression index C_c		0.329	0.435	0.680	0.284	0.309
	Coef. of Consolidation Cv	(cm²/sec)	8.63E-03	6.48E-03	6.03E-03	5.02E-03	5.98E-03
	Coef. of Volume Compressibility m_v	(cm³/g)	2.72E-05	3.07E-05	5.12E-05	2.74E-05	2.73E-05
	Coef. of Permeability K	(cm/sec)	2.28E-07	2.02E-07	3.18E-07	1.43E-07	1.57E-07
	Compaction	Optimum Moisture content (%)	30.40	35.30	33.70	35.80	34.40
		Maximum Dry Density (γ_d) (g/cm³)	1.348	1.304	1.324	1.298	1.314

Klasifikasi tanah dari borrow area, secara umum jenis klasifikasi tanah yaitu MH dengan kurva gradasi diameter butir dibawah 0,0074mm (ayakan no. 200) mempunyai harga rata-rata 73,92 % dan index plastisitas rata-rata 19,95 %.

Hasil pemedatan standar untuk material yang lolos ayakan no. 4 (4.76 mm) adalah :

- OMC rata – rata	: 33,52 %
- γ_d rata – rata	: 1,255 gram/cm ³
- Specific gravity rata – rata	: 2,662
- γ_t rata – rata	: 1,734 ton/m ³
- γ_{sat} rata – rata	: 1,784 ton/m ³

Dari hasil uji konsolidasi dapat diambil nilai koefisien permeabilitas rata-rata $K = 2,12 \times 10^{-7}$ cm/det, Coefficients of Volume Compressibility rata-rata = $3,31 \times 10^{-5}$ cm/det.

Kuat geser diambil dari CU test diperoleh:	Total	Efective
- Kohesi (C)	0,288 ton/m ²	0,266 ton/m ²
- Sudut geser dalam (Θ)	16° 34'	18° 33' 5 "

- **Volume Borrow Area.**

Volume borrow area untuk rencana material inti bendungan sudah mencukupi untuk kebutuhan material inti bendungan surga antara lain:

Volume borrow area: ± **855.000 M³.**

Perkiraan cadangan material tanah(core) Borrow Area A sebagai berikut :

- Borrow Area 1 = $(600 \text{ m} \times 300 \text{ m} \times 2 \text{ m}) = 360.000 \text{ m}^3$.
- Borrow Area 2 = $(400 \text{ m} \times 300 \text{ m} \times 2 \text{ m}) = 240.000 \text{ m}^3$.
- Borrow Area 3 = $(600 \text{ m} \times 300 \text{ m} \times 2 \text{ m}) = 360.000 \text{ m}^3$.

Volume Total borrow area = **960.000 m³.**

Jadi total Volume seluruh dikurangi error sebesar 20% = **768.000 m³**

5.5.2 QUARRY BAHAN AGREGAT

Quarry untuk bahan agregat halus dan bahan agregat kasar rencananya Akan diambilkan didaerah genangan dengan volume sebesar 792.00 m³ setelah dikurangi factor error sebesar 20 %, dan bila dalam pelaksanaan nanti kekurangan material, untuk mencukupi kebutuhan bahan agregat halus maupun kasar bendungan Randu Gunting, disarankan nantinya diambilkan dari Pamotan dengan proses crushing terlebih dahulu.

5.5.3 QUARRY BAHAN TIMBUNAN BATUAN DAN BAHAN TIMBUNAN SEMBARANG (ROCK & RANDOM MATERIAL)

Bahan material batu untuk timbunan batu disarankan didatangkan dari luar areal proyek di Pamotan yang berjarak kurang lebih 80 km dimana disana quarrynya tersusun dari batuan Andesit cukup keras sehingga sangat baik dipakai untuk timbunan batu dan Rip-Rap

5.5.2. Material Filter

Material filter terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu filter halus dan filter kasar yang dapat diperoleh didaerah genangan. Umumnya terdiri dari campuran pasir kerikil didaerah genangan dengan volume sebesar 792.00 m³ setelah dikurangi factor error sebesar 20 %, dan bila dalam pelaksanaan nanti kekurangan material, untuk mencukupi kebutuhan bahan agregat halus maupun kasar bendungan Randu Gunting, disarankan nantinya diambilkan dari Pamotan dengan proses crushing terlebih dahulu.

Persyaratan dasar seperti specific gravity yang besar, non kohesi dan partikel lolos ayakan No. 200 tidak lebih dari 5 %, dinilai telah memenuhi, sedangkan penyesuaian terhadap gradasi yang dilindungi sehingga kurvanya relative paralel perlu proses dan material tambahan, sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. $F_{15} / B_{15} > 5$.
2. $F_{15} / B_{85} < 5$.

dimana:

F_{15} : ukuran butir bahan filter yang terletak pada garis 15 % pada kurva gradasi

B_{15} : ukuran butir zona yang dilindungi terletak pada garis 15 % kurva gradasi

B_{85} : ukuran butir zona yang dilindungi terletak pada garis 85 % kurva gradasi

Untuk parameter material filter halus diambil besaran – besaran sebagai berikut:

جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

SUMMARY OF FILTER MATERIAL BENDUNGAN RANDU GUNTING

PROJECT :	Bendungan Randu Gunting	DATE :	September 2015	Tested by : Lab.	
Location		Sand Gravel Dam Site			
Sample No.		SGT - 1	SGT - 2	SGT - 3	SGT - 4
Natural water content	W_n (%)	4.46	4.51	5.05	3.68
Specific gravity of soil	G_s	2.694	2.701	2.699	2.697
Relative Density	Minimum Dry Density γ_d (g/cm^3)	1.679	1.683	1.681	1.684
	Maximum Dry Density γ_d (g/cm^3)	1.828	1.835	1.837	1.828
	Dry Density ($D_d = 80\%$) γ_d (g/cm^3)	1.795	1.802	1.804	1.797
Wet density	γ_t (g/cm^3)	1.875	1.883	1.895	1.863
Saturated density	γ_{sat} (g/cm^3)	2.129	2.135	2.136	2.131
Submerged density	γ_{sub} (g/cm^3)	1.129	1.135	1.136	1.131
Void ratio	e	0.501	0.499	0.496	0.501
Permeability	(cm/sec)	1.02E-03	8.28E-04	7.22E-04	7.49E-04

5.5.3. Material Batu (Rock)


Material batu untuk timbunan batu disarankan didatangkan dari luar areal proyek di Pamotan yang berjarak kurang lebih 80 km dimana disana quarrynya tersusun dari batuan Andesit cukup keras sehingga sangat baik dipakai untuk timbunan batu dan Rip-Rap

Berdasarkan Panduan Perencanaan Bendungan Urugan (1999), maka batuan dengan kondisi tersebut diatas dapat dipergunakan untuk material timbunan batu maupun rip-rap dan diperkirakan mempunyai angka internal friction angle sekitar 38° .

Summary material timbunan batu / Rip – Rap sebagai berikut:

SUMMARY OF ROCK MATERIAL					
LOCATION : BENDUNGAN RANDU GUNTING			DATE : December 2015		Tested by : Lab
Location		Dam Site	Dam Site	Quarry Sebudi	Remarks
Sample No.		RT - 1 (2015)	RT - 2 (2015)	RT - 3 (2015)	
Abrasion (%)		29.29	27.38	20.18	
Water Content WC (%)		3.37	2.96	2.69	
Compressive Strength kg/cm ²		278.38	317.43	392.31	
Specific Gravity	Bulk	Dry Basis	2.518	2.536	2.558
		S S D C	2.582	2.596	2.613
	Apparent		2.688	2.697	2.705
	Absorption		2.21	2.35	2.11
Relative Density	Minimum Dry Density γ_d (g/cm ³)		1.679	1.681	1.688
	Maximum Dry Density γ_d (g/cm ³)		1.853	1.868	1.876
	Dry Density (Dd= 80 %) γ_d (g/cm ³)		1.815	1.827	1.835
Wet density γ_t (g/cm ³)		1.876	1.881	1.884	
Saturated density γ_{sat} (g/cm ³)		2.140	2.150	2.157	
Submerged density γ_{sub} (g/cm ³)		1.140	1.150	1.157	
Void ratio e		0.481	0.476	0.474	
Permeability (cm/sec)		7.71E-01	6.93E-01	8.17E-01	
Cohesion C' (kg/cm ²)		0.043	0.053		
Angle of Internal Friction ϕ		Decimal	38.132	40.365	
		Degree	38° 08'	40° 22'	
Coefficient of Friction tan ϕ		0.785	0.850		

UNISSULA
 جامعه سلطان احمد بن عبدالعزیز



RPPD BENDUNGAN RANDUGUNTING
DOKUMEN A S L
TANGGAL : 09/04/2019



LEGENDA	Konur	Sawah
Desa	T T T	Tepian
Sungai	+	Masjid dan Gereja
Jalan	—	Jalur Pengukuran
Jembatan	—	Bantaran BM
Kuburan	—	Control Point CP
Gorong Gorong	—	
Airan Air	—	

KETERANGAN :

- Referensi Kontrol Nasional (Bendung K dan Y) mengacu pada BM Nominasi Tbk. Kontrol Cendekia Nl 0313 BANGKURTINAI (Bc) dan dilakukan dengan pengukuran GPS Gradienik ke BM RC 0. Ka 0 (2017) dan BM RC 01 (2017).
- Referensi Kontrol Verifikasi (Ketinggian Z) mengacu dari tuk stud tangki buku yaitu BM RC 0 Ka (2015).
- Elemen Makro Air Normal (WAN) 94.27 meter
- Elemen Makro Air Banjir (WAB) 96.50 meter

JUMLAH GAMBAR

BENDUNGAN RANDUGUNTING BANGUNAN MANDAM


SITUASI TIMBUNAN MANDAM (1/1)

DESKRIPSI DATA	DESKRIPSI DAN PENGARUH SERTA PERENCANAAN PEMERINTAH	IMPLEMENTASI PERENCANAAN	PELAKU PERILAKU KEGIATAN PERENCANAAN	WAKTU	NO. LEMBAR
3 14/2/20 Revisi garis dasar galan sandaran kri & konstruksi rangkaian					
2 30/6/19 Pengembangan zona 2 ke arah depan yaitu zona 2 liter nihau					
1 30/5/19 Perubahan zona 2 menjadi 2 bagian, yaitu nihau dan lebar					

PPD BENDUNGAN RANDUGUNTING
SALINAN TAK TERKENDALI
NO. 1 TANGGAL 23/6/2019

Yogyakarta

Surabaya



LEGENDA

	Konur
	Sungai
	Desa
	Tegalan
	Masjid dan Gereja
	Jalan
	Gabang Gabang
	Kuburan
	Jalur Pengukuran
	Branch Mamram
	Control Point CP

PPD BENDUNGAN RANDUGUNTING
D O K U M E N A S L
TANGGAL : 09/04/2022



KETERANGAN
Referensi Komisi Herbarium (merujuk X dan Y mengacu pada BM Nasionale
Talia Kacauan Cendana N 1.031) BANDUNG (BM), yang diketahui dengan
pengukuran GPS Gedekan ke titik BG Ko (2015) (BM RG.0) (2017)
Referensi Komisi Herbarium (merujuk Z) mengacu dan titik tidak terdapat pada BM RG.0 Ko (2015)
Diketahui titik koordinat Z (BM RG.0) 14.27 meter
Elevasi titik Air Sungai (BM) 9150 meter

AUDIT SUMMAR


BENDUNGAN RANDUGUNTING BANGUNAN MAINDAM

SITUASI TIMBUNAN MAINDAM (1/1)

Data teknis		Spesifikasi teknis	
RUMAH KANTOR	RUMAH KANTOR	PT. MAMAKARTA Prima Tbk	PT. MAMAKARTA Prima Tbk
1	142220	Referensi gambar jalinan tanah dan keruangan	Referensi gambar jalinan tanah dan keruangan
2	200610	Perengagement zona 2 kiri lahan desa/tanah	Perengagement zona 2 kiri lahan desa/tanah
3	201519	Perbatasan zona 2 masih jauh	Perbatasan zona 2 masih jauh
NO.	TANGGAL	Yang ditulis	Yang ditulis
1	29/4/2022		

PPD BENDUNGAN RANDUGUNTING
SALINAN TAK TERKENDALI
NO. 1 TANGGAL 29/4/2022







STA.BG	STA.B1	STA.B2	STA.B3	STA.B4	STA.B5	STA.B6	STA.B7	STA.B8	STA.B9	STA.B10	STA.B11	STA.B12	STA.B13	STA.B14	STA.B15	STA.B16	STA.B17	STA.B18	STA.B19
CL.PENGARUH	CL.MUNDAM	CL.MUNDAM	CL.MUNDAM																

1 = 1:100 m K-225

Garis Garis
Ranah Pasir

DENAH INTICORE
SKALA 1:8





STA. B3
CL MAINDAM



ELEVASI (m)

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

36.06


31.50


25.4


10.00

7.25

2.30







120.00

STA. B7

CL MAINDAM



POTONGAN MELINTANG MAINDAM STA. 87
SKALA B

SKALA A
SKALA B

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALI BEGAR WILAYAH SUNGAI PENALI-JUANA
SNT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS PENALI-JUANA

POTONGAN MELINTANG MAINDAM STA. B7 (8/19)

BENDUGAN RANDUGUNTING BANGUNAN MAINDAM

WILHELM
WIL

KETERANGAN

ZONA 1	CORE / INTI
ZONA 2	FILTER HALUS
ZONA 3	TIJMUNAN RANDOM
ZONA 4	RIPRAP
ZONA 5	TRANSMISI FILTER KASAR
ZONA 6	ROCKTOE

PPD BENDUNG RANDUGUNTING		
SALINAN TAK TERKEN		
TANGGAL		
 		
SKALA A		
		
SKALA B		
		
5	07/20	Rivis detail saluran lepi muat dan dinaus
4	02/20	Rivis penambahan notis ukur dasar galih detail saluran tiga.
3	14/2/20	Rivis dasar galih mandam, penambahan a Pendekongan zona 2 ke arah depan yaitu z
2	30/6/19	

No.	Tanggal	Kegiatan	Waktu	Uraian	Batas Waktu
1	30/5/19	Pembaharuan zona 2 menjadi 2 bahagian. Yaitu bahagian kawasan perumahan zona 2 dan kawasan komersial	10.00 - 16.00	Revisi detail saluran pipi rumah tangga dibutuhkan dan buat diagram kerangka	02/06/20
2	30/5/19	Pembaharuan zona 2 ke arah design yaitu zona 2	10.00 - 16.00	Revisi detail saluran pipi rumah tangga dibutuhkan dan buat diagram kerangka	02/06/20
3	14/2/20	Revisi detail pipi rumah tangga, penambahalan angkur & LC	10.00 - 16.00	Revisi detail saluran pipi rumah tangga dibutuhkan dan buat diagram kerangka	02/03/20
4	14/2/20	Revisi pembaharuan notis elevasi datar gunan maklumat & detail saluran pipi	10.00 - 16.00	Revisi detail saluran pipi rumah tangga dibutuhkan dan buat diagram kerangka	02/03/20

SHOP DRAWING
JAWA TENGAH

170.00

STA. B10

CL MAINDAM

9.41	6.00	52.25	52.25	161.96	31.50	6.00	21.60	3.00	17.00	2.30 2.90
------	------	-------	-------	--------	-------	------	-------	------	-------	-----------

ELEVASI (m)

NWL EL 94.77

Aliran

HWL EL 96.50

Dinding Pengaman

EL 99.40

Batu Cadas

Gebang rumput

EL 85.00

EL 75.60

EL 68.60

EL 68.30

EL 68.30

EL 68.30

EL 68.30

EL 68.30

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00

210.00

220.00

230.00

240.00

250.00

260.00

270.00

280.00

290.00

300.00

310.00

320.00

330.00

340.00

350.00

360.00

370.00

380.00

390.00

400.00

410.00

420.00

430.00

440.00

450.00

460.00

470.00

480.00

490.00

500.00

510.00

520.00

530.00

540.00

550.00

560.00

570.00

580.00

590.00

600.00

610.00

620.00

630.00

640.00

650.00

660.00

670.00

680.00

690.00

700.00

710.00

720.00

730.00

740.00

750.00

760.00

770.00

780.00

790.00

800.00

810.00

820.00

830.00

840.00

850.00

860.00

870.00

880.00

890.00

900.00

910.00

920.00

930.00

940.00

950.00

960.00

970.00

980.00

990.00

1000.00

1010.00

1020.00

1030.00

1040.00

1050.00

1060.00

1070.00

1080.00

1090.00

1100.00

1110.00

1120.00

1130.00

1140.00

1150.00

1160.00

1170.00

1180.00

1190.00

1200.00

1210.00

1220.00

1230.00

1240.00

1250.00

1260.00

1270.00

1280.00

1290.00

1300.00

1310.00

1320.00

1330.00

1340.00

1350.00

1360.00

1370.00

1380.00

1390.00

1400.00

1410.00

1420.00

1430.00

1440.00

1450.00

1460.00

1470.00

1480.00

1490.00

1500.00

1510.00

1520.00

1530.00

1540.00

1550.00

1560.00

1570.00

1580.00

1590.00

1600.00

1610.00

1620.00

1630.00

1640.00

1650.00

1660.00

1670.00

1680.00

1690.00

1700.00

1710.00

1720.00

1730.00

1740.00

1750.00

1760.00

1770.00

1780.00

1790.00

1800.00

1810.00

1820.00

1830.00

1840.00

1850.00


1860.00


1870.00


1880.00

1890.00

1900.00







120.00

STA. B14

110.00

CL. MAJINDAM

100.00

ELEVASI (m)

90.00

HWL EL 94.27

Aliran

80.00

HWL EL 55.50

70.00

Base Course

60.00

Gelatinous soil

50.00

Mud brick soil

40.00

Mud brick soil

30.00

Mud brick soil

20.00

Mud brick soil

10.00

Mud brick soil

0.00

Mud brick soil

18.43

6.00

52.25

10.00

107.57

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60

3.00

13.00

2.30

3.50

167.57

10.00

CL. MAJINDAM

31.50

6.00

21.60


3.00

13.00

2.30

3.50

167.57



STA B15
CL MAIN DAM

ALIAN PENGELAK

POTONGAN MELINTANG MANDAM STA. B15


KETERANGAN


D BENDUNGAN RANDUGUNT
ALINAN TAK TERKENA
TANGGAL)
Willa)
45)
PRO BENDUNGAN RANDUGUNT
DOKUMEN A S I
JANGGAL 09/04/2020

WIKI-ANDESSES

**POTONGAN MELINTANG MAINDAM STA. B15 (16'19)
BANGUNAN RANDUGUNTING
MAINDAM**

ZONA 1	CORE / INTI
ZONA 2	FILTER HALUS
ZONA 3	TIMBUNAN RANDOM
ZONA 4	RIPRAP
ZONA 5	TRANSISI FILTER KASAR
ZONA 6	ROCKTOE





STA. B17
CL MAIN DAM

WIKÅ - ANDERSSON TSKO

KETERJIGA

ZONA 2	FILVER HAUS
ZONA 3	TAMBUNAN RANDOM
ZONA 4	RIPRAP
ZONA 5	TRANSISI FILTER KASAR
ZONA 6	ROOTOE



PPD BENDUNG RANDUGUNTING
SALINAN TAK TERKENDALI
NO. TANGGAL

SKALA B

SKULL

No	Tanggal	Kegiatan	Pembimbing	Waktu	Tempat
5	02/02/20	Revisi detail ukuran lapis isolasi dan tatac dinding keramik			
4	03/02/20	Revisi perancangan instalasi sistem drain jalan tanah dan detail ukuran lapis			
3	14/07/19	Revisi detail gambar rambatan penyelewahan anggar & L.C			
2	30/06/19	Pengambilan zang 2 kg untuk depan rumah zona 2. Bisa habis			
1	30/06/19	Pengambilan zang 2 menyis 2 bagian. Yaitu bahan dan keramik			

POTONGAN MELINTANG MAINDAM STA. B17 (18/19)
BANGUNAN MAINDAM
GENDANGAN RANDUGUNTING



STA B18
CL MAJNDAM

POTONGAN MELINTANG MANDAU STA. B10

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI-JUANA
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS PEMALI JUANA
Alamat: Jl Brigjen S Budidjaja 375 Telp: 021-6722317 Fax: 021-6722386 E-mail: kppr.djsnvt@kpr.go.id

**BENDUNGAN RANDUGUNTING
BANGUNAN MAINDAM
POTONGAN MELINTANG MAINDAM STA. B18 (19/19)**

PPD BENJUNGAN RANDUGUNTING
D O K U M E N A S I I
TANGGAL : **cg /ou /uo**

MAHAN RAKYAT

卷之三

1

100

5.32 | 8.16 | 4

82.356

—

—

—

—

—

—

— 7 —

1



BAB II

KESIMPULAN TRIAL EMBANKMENT

SUMMARY TRIAL EMBANKMENT BENDUNG RANDUGUNTING						
ZONE	BORROW AREA /STOCKPILE	DENSITY (%)	PERMEABILITY (CM/DET)	JUMLAH UNTASAN	TEBAL Lapisan (CM)	ALAT PEMADAT
1	CLAY EX. MAIN DAM	97,24	$4,592 \cdot 10^{-8}$	10	25	SHEEP FOOT ROLLER
1	CLAY A	98,15	$3,786 \cdot 10^{-8}$	8	25	SHEEP FOOT ROLLER
2	FILTER HALUS EX. PERANGI	84,7	$3,589 \cdot 10^{-3}$	6	50	VIBRO ROLLER
2	FILTER HALUS EX. PERANGI 2	80,8	$6,702 \cdot 10^{-3}$	4	50	VIBRO ROLLER
3	RANDOM R2	97,5	$3,39 \cdot 10^{-4}$	8	50	VIBRO ROLLER
5	FILTER TRANSISI	77,9	$1,96 \cdot 10^{-1}$	6	25	BABY ROLLER
5	FILTER HORIZONTAL DRAIN	75,3	$3,25 \cdot 10^{-1}$	4	50	VIBRO ROLLER

TABEL 2.5 KESIMPULAN TRIAL EMBANKMENT





PT. WIJAYA KARYA - PT. ANDESMONT SAKTI KSO
PEMBANGUNAN BENDUNG RANDUGUNTING
KABUPATEN BLORA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNG BBWS PEMALI - JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudarto 375
Telp. (024) 6723212 Fax. (024) 6722239 Semarang


FIELD PERMEABILITY TEST

Tanggal Tes	5 September 2020	No. Contoh	2
Lokasi Tes	Main Cofferdam UpStream	Metode Tes	Constant head
Identitas Material	Material Zona I (Core)	Elevasi	78,40
Sumber Material	Stok Clay Ex. Main Dam	Blok/STA	E / B.14 - 15
			Koordinat (528 730.516 : 9240 064.523)
No.	Deskripsi	Nilai Tes	Keterangan
	No. Tes	1 2	
1	Kedalaman Lubang (h1) cm	20,0 20,0	No. Botol C
2	Setengah Diameter (r) cm	7,17 7,17	Kalibrasi Volume Botol
3	Volume Air (Q) cc	33,60 22,40	Per cm 56,00 cc
4	Pembacaan Tinggi Awal Air (h0) cm	6,80 6,20	Kedalaman Lubang (h1) (cm)
	Pembacaan Tinggi Akhir Air (h1) cm	6,20 5,80	
	Tinggi dari Dasar Tanah Sampai Air (h test) cm	19,0 19,0	
5	Waktu (t) sec	900 900	20,0 21,0 19,0
6	Q/t cc/sec	0,037 0,025	Rata - rata (cm) 20,00
7	2 * π * (h test) ²	2268,2 2268,2	Tinggi Permukaan Tanah Sampai Air
8	h / r	2,651 2,651	(Δh) 1,0 cm
9	√(1 + (h/r) ²)	2,833 2,833	Tinggi dari Dasar Tanah Sampai Air
10	(8) + (9)	5,485 5,485	(h) 19,0 cm
11	2,3 * Log (10)	1,700 1,700	Diameter Lubang (d) (cm)
12	(6) / (7)	1,646E-05 1,097E-05	15 15 13
13	(12) * ((11) - 1)	1,152E-05 7,681E-06	Rata - rata (cm) 14,33
14	Suhu (°c)	29 29	
15	μT / μ20	0,810 0,810	
16	K 20 °C (13*15) cm/sec	9,338E-06 6,225E-06	
17	K 20 °C Rata - rata cm/sec	7,782E-06	

Rumus :

$$K = \frac{Q/t}{2 \pi h^2} \left[\log_e \left(\frac{h}{r} + \sqrt{1 + \left(\frac{h}{r} \right)^2} \right) - 1 \right]$$

Catatan :



Dilaksanakan oleh:
Laboratorium WIKA-AS .KSO.

Diperiksa & setujui:
Konsultan PT. Virama Karya

Mengetahui:
Pengawas BBWS - P J

M. Tri Anwari

Ir. Samlawi

Irwan Nooryadi ST.MT



PT. WIJAYA KARYA - PT. ANDESMONT SAKTI KSO
PEMBANGUNAN BENDUNG RANDUGUNTING
KABUPATEN BLORA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNG BBWS PEMALI - JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudarto 375
Telp. (024) 6723212 Fax. (024) 6722239 Semarang


FIELD PERMEABILITY TEST

Tanggal Tes	5 September 2020	No. Contoh	1		
Lokasi Tes	Main Cofferdam UpStream	Metode Tes	Constant head		
Identitas Material	Material Zona I (Core)	Elevasi	78,40		
Sumber Material	Stok Clay Ex. Main Dam	Blok/STA	E / B.9 - 10		
			Koordinat (528 357.161 : 9240 135.237)		
No.	Deskripsi	Nilai Tes	Keterangan		
	No. Tes	1 2			
1	Kedalaman Lubang (h1) cm	20,0 20,0	No. Botol C		
2	Setengah Diameter (r) cm	7,42 7,42	Kalibrasi Volume Botol		
3	Volume Air (Q) cc	28,00 22,40	Per cm 56,00 cc		
4	Pembacaan Tinggi Awal Air (h0) cm	6,00 5,50	Kedalaman Lubang (h1) (cm)		
	Pembacaan Tinggi Akhir Air (h1) cm	5,50 5,10			
	Tinggi dari Dasar Tanah Sampai Air (h test) cm	19,0 19,0			
5	Waktu (t) sec	900 900	21,0 19,0 20,0		
6	Q/t cc/sec	0,031 0,025	Rata - rata (cm)	20,00	
7	2 * π * (h test) ²	2268,2 2268,2	Tinggi Permukaan Tanah Sampai Air		
8	h / r	2,562 2,562	(Δh) 1,0 cm		
9	√(1 + (h/r) ²)	2,750 2,750	Tinggi dari Dasar Tanah Sampai Air		
10	(8) + (9)	5,312 5,312	(h) 19,0 cm		
11	2,3 * Log (10)	1,668 1,668	Diameter Lubang (d) (cm)		
12	(6) / (7)	1,372E-05 1,097E-05	15 14 15,5		
13	(12) * ((11) - 1)	9,163E-06 7,331E-06	Rata - rata (cm)	14,83	
14	Suhu (°c)	28 28			
15	μT / μ20	0,829 0,829			
16	K 20 °C (13*15) cm/sec	7,593E-06 6,074E-06			
17	K 20 °C Rata - rata cm/sec	6,833E-06			

Rumus :

$$K = \frac{Q/t}{2 \pi h^2} \left[\log_e \left(\frac{h}{r} + \sqrt{1 + \left(\frac{h}{r} \right)^2} \right) - 1 \right]$$

Catatan :



Dilaksanakan oleh:
Laboratorium WIKA-AS .KSO.

Diperiksa & setujui:
Konsultan PT. Virama Karya

Mengetahui:
Pengawas BBWS - P J

M. Tri Anwari

Ir. Samlawi

Irwan Nooryadi ST.MT



PT. WIJAYA KARYA - PT. ANDESMONT SAKTI KSO
PEMBANGUNAN BENDUNG RANDUGUNTING
KABUPATEN BLORA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNG BBWS PEMALI - JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarjo 375
Telp. (024) 6723212 Fax. (024) 6722239 Semarang

TES KEPADATAN LAPANGAN

ASTM D1556

Lokasi Tes	: Main Cofferdam UpStream	Tanggal Tes	: 5 September 2020
Sumber Material	: Stok Clay Ex. Main Dam	Koordinat	: (528 357.161 : 9240 135.237)
Identitas Material	: Material Zona I (Core)		(528 730.516 : 9240 064.523)
Elevasi	: 78.40		
Blok / STA	: E / B.9 - 10		
	E / B.14 - 15		

No.		1	2	
	Botol	C	B	
(1)	Berat Pasir dan botol sebelum tes	gr.	7005,0	7001,0
(2)	Berat Pasir dan botol setelah tes	gr.	2999,0	2687,0
(3)	Berat pasir yang digunakan	gr.	(1) - (2)	4006
(4)	Berat pasir di corong dan plat	gr.		1658,2
(5)	Berat pasir dalam lubang	gr.	(3) - (4)	2347,8
(6)	Berat Isi pasir	gr/cm ³		1,425
(7)	Volume lubang	cm ³	(5) / (6)	1647,6
(8)	Berat tanah basah dan pan	gr.		3096,0
(9)	Berat Pan	gr.		0
(10)	Berat tanah basah	gr.	(8) - (9)	3096,0
(11)	Kepadatan basah (γ wet)	gr/cm ³	(10) / (7)	1,879
(12)	Kepadatan Kering (γ d)	gr/cm ³	(11)/(1+F/100)	1,502

Kadar air

a	Berat tanah basah dan pan	gr.	525,5	548,2	
b	Berat tanah kering dan pan	gr.	450,7	468,4	
c	Berat Pan	gr.	152,6	153,4	
d	Berat air	gr.	a - b	74,8	79,8
e	Berat tanah kering	gr.	b - c	298,10	315
f	Kadar air	%	d / e x 100	25,10	25,34

Data pedoman & Hasil akhir

	Pedoman tes kepadatan				
A	Kadar air optimum (OMC) di lab.	%		25,00	25,00
B	Kepadatan kering maksimum (Lab.)	gr/cm ³		1,508	1,508
C	Perbandingan Kepadatan	%	(12) / B x 100	99,61	98,51
	Rata - rata			99,06	
D	Berat Jenis (Apparent)			2,636	2,636
E	Angka Pori (e)		D / (12)-1	0,755	0,774
F	Derajat Kejenuhan	%	D x (f/100)/E x 100	87,65	86,25
G	Kepadatan Jenuh (γ sat)	gr/cm ³	(D + E) / (1 + E)	1,932	1,922
H	Porositas (n)		E / (1+E)	0,430	0,436
I	Minimum hasil tes yang di ijinkan	%		95	95
J	Hasil akhir ("Ya" atau "Tidak")			Ya	Ya

Dilaksanakan oleh:
Laboratorium WIKA-AS .KSO.

Diperiksa & setujui:
Konsultan PT. Virama Karya

Mengetahui:
Pengawas BBWS - PJ

M. Tri Anwari

Ir.Samlawi

Irwan Nooryadi ST.MT





PT. WIJAYA KARYA - PT. ANDESMONT SAKTI KSO

PEMBANGUNAN BENDUNG RANDUGUNTING

KABUPATEN BLORA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA

SNVT PEMBANGUNAN BENDUNG BBWS PEMALI - JUANA

Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarto 375

Telp. (024) 6723212 Fax. (024) 6722239 Semarang

TES KEPADATAN LAPANGAN

Lokasi : Main Dam Down Stream Tanggal Tes : 11-Sep-2020
Sumber Material : Stok Random R. 2 Di Tes Oleh : Lab. WIKA - AS KSO.
No. Sample : 1

No. Lubang Tes			1		
	STA/ Blok		B.7 - 8 / N - O		
	Koordinat		(528 237.811 : 9240 452.335)		
	Elevasi		71,20		
A	Volume Lubang Total	(kg)	28,43		
B	Berat Tanah Total	(kg)	57,00		
C= B/A	Kepadatan Basah Keseluruhan	(γ_t) (kg/cm^3)	2,005		
D	Penyerapan Batuan	(+19,1 mm) (%)	6,33		
E	Kadar Air	(-19,1 mm) (%)	24,13		
F	Berat Basah	(+19,1 mm) (kg)	15,66		
G	Berat Basah	(-19,1 mm) (kg)	41,34		
H=F/(1+(D/100))	Berat Kering	(+19,1 mm) (kg)	14,73		
I=G/(1+(E/100))	Berat Kering	(-19,1 mm) (kg)	33,30		
J=(H/(H+I))X100%	Rasio Kadar Batuan	(%)	30,66		
K= ((B-(H+I))/(H+I))X100%	Kadar Air Keseluruhan	(%)	18,67		
L	Berat Jenis (Apparent.)	(+19,1 mm)	2,475		
M=H/L	Volume Lubang	(+19,1 mm) (cm^3)	5,951		
N=A-M	Volume Lubang	(-19,1 mm) (cm^3)	22,479		
O=G/N	Kepadatan Basah	(γ_t) (-19,1 mm) (gr/cm^3)	1,839		
P=C/(1+(K/100))	Kepadatan Kering Keseluruhan	(γ_d) (gr/cm^3)	1,689		
Q=O/(1+(E/100))	Kepadatan Kering	(γ_d) (-19,1 mm) (gr/cm^3)	1,482		
R	Kepadatan Kering Maksimal (Lab)	(γ_d) max (gr/cm^3)	1,492		
S=(Q/R)*100%	Perbandingan Kepadatan	(%)	99,30		
Hasil Akhir					
T	Berat Jenis	(-19,1 mm)	2,464		
U=(T/Q)-1	Angka Pori	(-19,1 mm)	0,663		
V=(Tx(E/100))/U	Derajat Kejemuhan	(-19,1 mm) (%)	89,66		
W=(T+U)/(1+U)	Kepadatan Jenuh	(γ_{sat}) (-19,1 mm) (gr/cm^3)	1,880		
Catatan :					
(γ_t) max.	=	1,847	gr/ cm^3	SG. App = 2,464	
(γ_d) max.	=	1,492	gr/ cm^3	SG. S D = 2,383	
O M C	=	23,80	%	Diameter Lubang = 28,00 cm	
				Tinggi = 55,33 cm	
				Luas = 615,75 cm^2	

Dilaksanakan oleh:
Laboratorium WIKA-AS .KSO.

Diperiksa & setujui:
Konsultan PT. Virama Karya

Mengetahui:
Pengawas BBWS - PJ

M. Tri Anwari

Ir.Samlawi

Irwan Nooryadi ST,MT



PT. WIJAYA KARYA - PT. ANDESMONT SAKTI KSO
PEMBANGUNAN BENDUNG RANDUGUNTING
KABUPATEN BLORA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
SNVT PEMBANGUNAN BENDUNG BBWS PEMALI - JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarjo 375
Telp. (024) 6723212 Fax. (024) 6722239 Semarang

FIELD PERMEABILITY TEST

USBR 7300-89 METHOD

Lokasi Tes	: Main Dam Down Stream	Tanggal Tes :	11 September 2020
Sumber Material	: Stok Random R. 2	Di tes oleh	: Lab.WIKA-AS KSO
Identitas Material	: Material Zona III (Random)	Metode	: Falling Head
STA. / Blok	: B.7 - 8 / N - O	Koordinat	: (528 237.811 : 9240 452.335)
Elevasi	: 71.20		

No. Tes	1			
Diameter Lobang (cm)	28,00	28,00		
Waktu (Sec)	300	300		
Ketinggian h1 (cm)	51,00	45,80		
Ketinggian h2 (cm)	45,80	43,00		
r = D/2 (cm)	14,00	14,00		
q V = ((h1 - h2) x phi x r^2) / t	10,677	5,749		
q V / (2 x phi x h1^2) (1)	6,531E-04	4,360E-04		
hx = h1 / r	3,643	3,271		
ln (hx + √(hx^2+1)) (2)	2,004	1,901		
√(1 + hx^2) (3)	1,037	1,046		
hx				
1 / hx (4)	2,745E-01	3,057E-01		
Kt = (1) x ((2) - (3) + (4)) (cm/sec)	8,110E-04	5,062E-04		
Suhu Tes	28	28		
K = T 0C / T20 0C	0,829	0,829		
K20 = Kt2 * K (cm/sec)	6,720E-04	4,195E-04		
Rata - rata	5,457E-04			

Catatan :

$$K_{20} = \frac{qV}{2\pi dh^2} \left\{ \ln \left(\frac{h}{r} + \sqrt{\left(\frac{h}{r} \right)^2 + 1} \right) - \left(\frac{\sqrt{1 + \left(\frac{h}{r} \right)^2}}{\frac{h}{r}} + \frac{1}{h} \right) \right\}$$

Dibuat oleh :
Laboratorium WIKA-AS KSO.

Diperiksa & setujui :
Konsultan PT. Virama Karya

Mengetahui :
Pengawas BBWS - P J

M. Tri Anwari

Ir. Samlawi

Irwan Nooryadi ST,MT



DOSEN PENGUJI
SEMINAR TUGAS AKHIR

Hari Rabu
Tanggal 28 Juli 2021
Jam 13.00 WIB

Judul Tugas Akhir

Analisis Stabilitas Lereng Dan Rembesan Pada Bendungan Randugunting

Di Blora Jawa Tengah Menggunakan Plaxis 8.6 Dan Geostudio 2018 R2

1	Irwan Yulianto P	30201700087	1
2	Muhammad Wahyu Aji S	30201700128	2

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lisa Fitriyana,ST,M.Eng	1
2	Dr. Ir. H. Soedarsono,Msi	2
3	Ir. M Faiqun Ni'am,MT,Ph.D	3

Semarang, 28 Juli 2021
Ketua Program Studi Teknik Sipil

M Rusli Ahyar,ST,M.Eng
NIK. 210216089



JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INGGRIS

Hari
Tanggal
Jam

Rabu
28 Juli 2021
13.00 WIB

Judul Tugas Akhir

Analisis Stabilitas Lereng Dan Rembesan Pada Bendungan Randugunting

Di Blora Jawa Tengah Menggunakan Plaxis 8.6 Dan Geostudio 2018 R2

0

JUDUL TUGAS AKHIR DALAM BAHASA INGGRIS

Stability Analysis of Slope and Seepage on
Randu gunting dam in Blora, central Java using
Plaxis 8.6 and Geostudio 2018 R2

1	Irwan Yulianto P	30201700087	
2	Muhammad Wahyu Aji S	30201700128	

Pembimbing Tugas Akhir

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Lisa Fitriyana,ST,M.Eng	
2	Dr. Ir. H. Soedarsono,Msi	

Semarang, 28 Juli 2021
Ketua Program Studi Teknik Sipil

M Rusli Ahyar, ST, M. Eng
NIK. 210216089



Nomor : 18 / A.2 / SA - T / VII / 2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal 28 Juli 2021 telah dilaksanakan

Seminar Tugas Akhir, dengan peserta sebagai berikut :

1 Nama	Irwan Yulianto P	30201700087
2 Nama	Muhammad Wahyu Aji S	30201700128

Judul TA Analisis Stabilitas Lereng Dan Rembesan Pada Bendungan Randugunting

Di Blora Jawa Tengah Menggunakan Plaxis 8.6 Dan Geostudio 2018 R2

0

Dengan Hasil

: hasil.....baik dengan beberapa
: koreksi dari dosen pengaji

Demikian Berita Acara Seminar Tugas Akhir ini dibuat untuk diketahui dan pergunaan seperlunya.

Dosen Pembimbing I


Lisa Fitriyana, ST,M.Eng

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. H. Soedarsono, Msi

Dosen Pembanding

Ir. M. Faiqun Ni'am, MT, Ph.D






SEMINAR TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa / NIM : M. Iqhyu Aji. S. (30201700128), Irwan Yukanto (30201700087)
Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2020
Judul TA : Analisis stabilitas lereng dan rembesan pada Bendungan
Randugunting di Blora Jawa tengah menggunakan Plaxis 8.6
dan GeoStudio 2018 R2.

NO	
1	Untuk bagian PPT ditambahkan data tanah dan berikan notasi diagram
2	menambahkan jurnal penelitian pada Bab II dan menambahkan Flow chart
3	menambahkan setiap penulisan serta menambahkan Daftar pustaka
4	
5	

DOSEN PENGUJI

Lisa Fitriyana S.T., M.Eng



SEMINAR TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Jul, 2021
Tempat : ONLINE

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	M. Yusuf Ichsan Afifi	30201700117	1
2	U Farid Mahasin	30201700122	2
3	Ikbal Delhero P.	30201700083	3
4	Khaonur Anwar	30201700093	4
5	Lana Nataya M.	30201700094	5
6	Isnah Nur Amin	30201700088	6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17	جامعة سلطان احمد الاسلامية	17	
18			18
19			19
20			20


MENGETAHUI

DOSEN PENGUJI *absn* DOSEN PENGUJI *hus*

Dr. Ir. H. Soedarmo, M.Si Lisa Fitriyana, S.T. M.Eng

ANALISIS STABILITAS LERENG DAN REMBESAN PADA BENDUNGAN RANDUGUNTING DI BLORA JAWA TENGAH MENGGUNAKAN PLAXIS 8.6 DAN GEOSTUDIO 2018 R2

ORIGINALITY REPORT



A large watermark logo of Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) is centered over the list of sources. The logo features a shield-shaped emblem with a crescent moon, an open book, and a bat, surrounded by the university's name in Indonesian and Arabic.

1	Submitted to Sultan Agung Islamic University	4%
2	fr.scribd.com Internet Source	2%
3	media.neliti.com Internet Source	1 %
4	www.scribd.com Internet Source	1 %
5	repository.its.ac.id Internet Source	1 %
6	www.slideshare.net Internet Source	1 %
7	id.scribd.com Internet Source	1 %
8	Stapledon, . "Analysis of stability and deformations", Geotechnical Engineering of Dams, 2005. Publication	1 %

9	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnalth.pusair-pu.go.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %
14	qdoc.tips Internet Source	<1 %
15	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
17	sml.sipil.ft.unand.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
19	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
20	es.scribd.com Internet Source	<1 %

21	ragamtekniksipil.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	xa.yimg.com Internet Source	<1 %
23	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
25	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
26	id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	www.oregon.gov Internet Source	<1 %
28	123dok.com Internet Source	<1 %
29	core.ac.uk Internet Source	<1 %
30	archive.org Internet Source	<1 %
31	Muhammad Toyeb. "ANALISIS BALIK KUAT GESER TANAH TERSTABILISASI SEMEN DENGAN METODE NUMERIK", Racic : Rab Construction Research, 2020 Publication	<1 %



32	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
33	research-report.umm.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
35	himamdjabied.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
37	matriks.sipil.ft.uns.ac.id Internet Source	<1 %
38	alwidody-boston.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	adoc.pub Internet Source	<1 %
40	zbook.org Internet Source	<1 %
41	www.bola.com Internet Source	<1 %
42	repositori.unud.ac.id Internet Source	<1 %
43	documents.mx	

<1 %

44

[idoc.pub](#)

<1 %

45

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

<1 %

46

[www.ejournal.warmadewa.ac.id](#)

<1 %

47

[library.binus.ac.id](#)

<1 %

48

[sni.litbang.pu.go.id](#)

<1 %

49

Submitted to Universitas Muria Kudus

<1 %

50

[geezaliori20.blogspot.com](#)

<1 %

51

[vdocuments.mx](#)

<1 %

52

Submitted to University of Kansas

<1 %

53

[www.materialproyeku.xyz](#)

<1 %

54

[tugassekolaah.blogspot.com](#)

<1 %

55	Submitted to (school name not available) Student Paper	<1 %
56	Submitted to Universitas Pancasila Student Paper	<1 %
57	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
58	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
59	karl.uui.ac.id Internet Source	<1 %
60	"Aktuelle Forschung in der Bodenmechanik 2013", Springer Science and Business Media LLC, 2014 Publication	<1 %
61	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
62	ejurnal.un>tag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
63	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
64	tower-indonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
65	Repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %

66	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
67	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
68	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	<1 %
69	repositorio.ufu.br Internet Source	<1 %
70	tsumiarsa.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	Muhamad Arifin, Muchamad Arif Budiyanto. "ANALISIS KERUNTUHAN BENDUNGAN (DAM BREAK ANALYSIS) DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA (STUDI KASUS DI WADUK/ BENDUNGAN TEMPURAN)", CivETech, 2019 Publication	<1 %
72	civense.ub.ac.id Internet Source	<1 %
73	dewey.petra.ac.id Internet Source	<1 %
74	docobook.com Internet Source	<1 %
75	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	<1 %

76	koreascience.or.kr Internet Source	<1 %
77	nandhacinta.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
79	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
80	sipil.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
81	www.digilib.its.ac.id Internet Source	<1 %
82	Dimas Haryadi, Mawardi Mawardi, Makmun R. Razali. "ANALISIS LERENG TERASERING DALAM UPAYA PENANGGULANGAN LONGSOR METODE FELLENIUS DENGAN PROGRAM GEOSTUDIO SLOPE", Inersia, Jurnal Teknik Sipil, 2019 Publication	<1 %
83	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
84	docplayer.info Internet Source	<1 %
85	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

86

edoc.pub

Internet Source

<1 %

87

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

88

ft-sipil.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

89

jurnal.dharmawangsa.ac.id

Internet Source

<1 %

90

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

91

repository.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

92

repository.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

93

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

<1 %



Exclude quotes

Exclude bibliography

Off

