

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>ii</i>
BERITA ACARA BIMBINGANTUGAS AKHIR	<i>iii</i>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	<i>iv</i>
ABSTRAK	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vii</i>
DAFTAR ISI	<i>ix</i>
DAFTAR TABEL	<i>xi</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xii</i>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<i>xiii</i>

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1.5. Lokasi Kajian.....	3
1.6. Sistematika Penulisan	3
BAB II INJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pendahuluan.....	6
2.2. Dasar Teori.....	9
2.2.1. Estimasi Dana	9
2.2.2. Penilaian Fisik Komponen Bangunan pada Jaringan Irigasi	9
2.2.3. Prosedur Penilaian Kondisi dan Fungsi Jaringan	12
2.2.4. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).....	19
2.2.5. Aplikasi Expert Choice.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Pengertian Metodologi	22
3.2. Pendekatan Penelitian	22
3.3. Lokasi Penelitian.....	23
3.4. Alur Penelitian	23
BAB IV PEMBAHASAN	26
4.1. Umum	26
4.2. Penilaian Kriteria	27
4.3. Perbandingan Kriteria	27
4.4. Penilaian Alternatif	29
4.4.1.Panjang Saluran.....	29
4.4.2.Tingkat Kerusakan Saluran	30
4.4.3.Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi.....	32
4.5. Penentuan Skala Prioritas dengan Metode AHP.....	34
4.6. Analisis Expert Choice Versi 11	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1. Kesimpulan	42
5.2. Saran	43
BAB VI DAFTAR PUSTAKA.....	<i>xiv</i>
BAB VII LAMPIRAN	<i>xv</i>

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Penilaian fisik komponen bangunan pada jaringan Irigasi	11
Tabel II.2.	Bobot komponen utama jaringan irigasi	14
Tabel IV.1.	Skala Perbandingan Nilai Kriteria	28
Tabel IV.2.	Perbandingan antar Kriteria	29
Tabel IV.3.	Pembobotan Panjang Saluran	30
Tabel IV.4.	Hasil Pembobotan Panjang Saluran	31
Tabel IV.5.	Kerusakan Fungsi Saluran	32
Tabel IV.6.	Pembobotan menurut Tingkat Kerusakan	32
Tabel IV.7.	Hasil Pembobotan Tingkat Kerusakan	33
Tabel IV.8.	Pembobotan Menurut RAB Rehabilitasi	34
Tabel IV.9.	Hasil Pembobotan Estimasi Biaya atau RAB Rehabilitasi	35
Tabel IV.10.	Hasil Pembobotan Estimasi Biaya atau RAB Rehabilitasi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta DI. Plumbon	4
Gambar 2.1.	Distribusi Komponen dan Bobot Pada Jaringan irigasi (Bendung Tetap atau Bendung Gerak)	18
Gambar 2.2.	Distribusi Komponen dan Bobot Pada Bangunan Utama (Untuk Free Intake, Bendungan dan Pompa)	19
Gambar 3.1.	<i>Flowchart</i> Alur Pemikiran Laporan	26
Gambar 4.1.	Peta DI. Plumbon	27
Gambar 4.2.	Penampang Saluran Sub Sistem 1.....	31